# Инженерные системы

**1. Адрес** 236020, Калининградская обл, р-н. Гурьевский, п. Голубево, ул. Изумрудная, д. 19

**2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 4 |

**3. Внутридомовая инженерная система водоотведения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип | Локальная канализация (септик) |
| Материал сети | пластик |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | 4 |

**4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Тип | центральное |
| Количество вводов в МКД, шт | 1 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ, % | — |

**5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Да |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
| Тип | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Физический износ, % | 4 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**5.1 Стояки**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 4 |
| Материал стояков | Полипропилен |

**5.2 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 4 |

**5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС**

| | |
|---|---|
| Материал сети | Полипропилен |
| Физический износ | 4 |

**6. Внутридомовая система отопления**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Нет |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип системы | Квартирное отопление (котел) |
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
| Физический износ, % | 4 |
| Количество вводов в МКД, шт | 0 |

**6.1 Отопительные приборы**

| | |
|---|---|
| Тип | Радиатор |
| Физический износ | 4 |

**6.2 Сеть внутридомовой системы отопления**

| | |
|---|---|
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Материал сети | Полипропилен |
| Физический износ | — |

**6.3 Стояки**

| | |
|---|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Металлополимер |
| Физический износ | — |

**6.4 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 4 |

**6.5 Печи, камины и очаги**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 0 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Наличие системы | Нет |
| Тип системы | Индивидуальный котел |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | — |
| Физический износ | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |

**7.1 Запорная арматура**

| | |
|---|---|
| Физический износ | 4 |

**7.2 Стояки**

| | |
|---|---|
| Материал | — |
| Физический износ | — |

**7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения**

| | |
|---|---|
| Физический износ | — |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |

**8. Лифты**

**8.1**

| | |
|---|---|
| Номер подъезда | 0 |
| Заводской номер | 0 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Инвентарный номер | 0 |
| Нормативный срок службы, лет | 0 |
| Грузоподъемность, кг | 0 |
| Год ввода в эксплуатацию | — |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Физический износ | 0 |

**9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета**

**9.1**

| | |
|---|---|
| Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
| Марка прибора учета | Тайпит |
| Заводской номер (серийный) | 00029863 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2016 |
| Межповерочный интервал | 16 |
| Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |

**10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета**

Сведения отстутствуют

**11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета**

Сведения отстутствуют

**12. Сведения об установленных комнатных приборах учета**

Сведения отстутствуют