

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 236005, Калининградская обл, г. Калининград, ул. Летний проезд, д. 37-39

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены из слоистых железобетонных панелей  
Физический износ, % ..... 14

### 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные  
Физический износ, % ..... —

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... 14

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Мягкая  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —  
Физический износ кровли, % ..... 14  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Керамзит или шлак  
Вид несущей части крыши ..... Железобетонные сборные (чердачные)  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... —

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска; Штукатурка  
Физический износ, % ..... —

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Материал фундамента ..... Монолитный железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 109  
Физический износ, % ..... 14

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из железобетонных плит  
Физический износ, % ..... 14

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены железобетонные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Тип наружного утепления фасада ..... Утепление с защитным штукатурным слоем  
Физический износ, % ..... —  
Материал отделки фасада ..... окраска по штукатурке

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 72  
Количество балконов, шт ..... 0