

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 236020, Калининградская обл, р-н. Гурьевский, п. Голубево, ул. Лазурная, д. 2

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Газосиликатные блоки  
Физический износ, % ..... 2

## 3. Окна

Материал окон ..... Металлопластик  
Физический износ, % ..... —

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая  
Физический износ, % ..... —

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Металлочерепица  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —  
Физический износ кровли, % ..... —  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Минеральная вата  
Вид несущей части крыши ..... Деревянные  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 2

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска по штукатурке  
Физический износ, % ..... —

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ж/б крупноблочный  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Материал фундамента ..... Железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 33  
Физический износ, % ..... 2

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия железобетонные  
Физический износ, % ..... 2

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Газосиликатные блоки  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... —  
Тип наружного утепления фасада ..... Утепление с защитным штукатурным слоем  
Физический износ, % ..... 2  
Материал отделки фасада ..... окраска

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0  
Количество балконов, шт ..... 0