

## Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 236020, Калининградская обл, р-н. Гурьевский, п. Голубево, ул. Изумрудная, д. 3

### 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены из монолитного железобетона

Физический износ, % ..... —

### 3. Окна

Материал окон ..... Пластиковые

Физический износ, % ..... —

### 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая

Физический износ, % ..... —

### 5. Крыша

Тип кровли ..... Стальная (металлическая)

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —

Физический износ кровли, % ..... —

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие)

Вид несущей части крыши ..... Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —

Физический износ несущей части крыши, % ..... —

### 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска по штукатурке

Физический износ, % ..... —

### 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Материал фундамента ..... Монолитный железобетон

Площадь отмостки, кв.м ..... 123

Физический износ, % ..... —

### 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит

Физический износ, % ..... —

### 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Тип наружного утепления фасада ..... Утепление с защитным штукатурным слоем

Физический износ, % ..... 0

Материал отделки фасада ..... окраска по штукатурке

### 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0

Количество балконов, шт ..... 0