

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 236020, Калининградская обл, р-н. Гурьевский, п. Голубево, ул. Изумрудная, д. 17

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Газосиликатные блоки

Физический износ, % ..... 4

## 3. Окна

Материал окон ..... Пластиковые

Физический износ, % ..... 4

## 4. Двери

Материал двери ..... Глухая металлическая

Физический износ, % ..... 4

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Мягкая

Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... —

Физический износ кровли, % ..... 4

Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... нет

Вид несущей части крыши ..... Железобетонная совмещенная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... —

Физический износ несущей части крыши, % ..... —

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Окраска; Штукатурка

Физический износ, % ..... 4

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Материал фундамента ..... Монолитный железобетон

Площадь отмостки, кв.м ..... 71,5

Физический износ, % ..... 4

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Перекрытие монолитное железобетонное

Физический износ, % ..... 4

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Газосиликатные блоки

Год проведения последнего капитального ремонта ..... —

Тип наружного утепления фасада ..... Утепление с защитным штукатурным слоем

Физический износ, % ..... 4

Материал отделки фасада ..... окраска по штукатурке

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 0

Количество балконов, шт ..... 45